

III.4 - Documents graphiques de l'état des lieux

Couvertures en tuiles
terre-cuite creuses
en bon état d'entretien

Frontons en pierre
non protégés

Fort encrassement
des sous-face
de corniches
et des modillons

Menuiseries d'attique
de l'aile ouest :
menuiseries à petits
carreaux

Frontons en pierre
des baies très encrassés
et non protégés

Menuiseries récentes
à petit carreaux (1955)


Descentes d'eaux
pluviales déficientes

Cordon d'étage
non protégé

Parement pierre
en bon état apparent :
quelques altérations
ponctuelles

Rez-de-chaussée:
menuiseries récentes
à petit carreaux (1955)

Grilles de défense
en fer-forgé : modèle
du XIX^{ème} siècle



Z=25.54

Z=23.48

Z=20.91


Z=19.83

Z=09.91

Z=2.28

Z=0.95

Z=0.00 ngf



Couvertures en tuiles terre-cuite creuses
en bon état d'entretien

Frontons en pierre non protégés

Débordement récurrent des égouts
sur corniche peu profonds

Fort encrassement des sous-face
de corniches et des modillons

Frontons en pierre des baies très encrassés
et non protégés

Ouvertures bouchées en 1845 lors des travaux
de reconstruction partielle du monument

Cordon d'étage non protégé

Descentes d'eaux pluviales déficientes

Parement pierre en bon état apparent :
quelques altérations ponctuelles

Frontons et sculpture en pierre de la porte
centrale très encrassés

Rez-de-chaussée: ouvertures bouchées
définitivement en 1867 lors de la création
de la salle des mariages

Nota: le balcon sud n'est pas représenté
de profil afin de ne pas perturber les élévations

Couvertures en tuiles
 terre-cuite creuses
 en bon état d'entretien

Egoûts sur corniche
 peu profonds

Frontons en pierre de
 non protégés

Fort encrassement des
 sous-face de corniches
 et des modillons

Menuiseries d'attique
 de l'aile ouest : dessin
 asymétrique inadapté

Frontons en pierre
 des baies : très encrassés
 et non protégés


Menuiseries récentes
 à petit carreaux (1955)

Cordon d'étage
 non protégé

Parement pierre
 en bon état apparent :
 quelques altérations
 ponctuelles

Rez-de-chaussée:
 menuiseries récentes
 à petit carreaux (1955)

Grilles de défense
 en fer-forgé : pièces
 manquantes



Z=25.54

Z=23.48

Z=20.91

Z=19.83


Z=09.91

Z=1.34

Z=2.28

Z=0.95

Z=0.00 ngf



Couvertures en tuiles terre-cuite creuses
en bon état d'entretien

Frontons en pierre non protégés

Débordement récurrent des égouts
sur corniche peu profonds

Fort encrassement des sous-face
de corniches et des modillons

Menuiseries d'attique
de l'aile ouest : dessin
asymétrique inadapté

Frontons en pierre des baies très encrassés
et non protégés

Menuiseries récentes à petit carreaux (1955)

Descentes d'eaux pluviales déficientes

Cordon d'étage non protégé

Parement pierre en bon état apparent :
quelques altérations ponctuelles

Rez-de-chaussée: menuiseries récentes
à petit carreaux (1955)

Grilles de défense en fer-forgé : modèle
du XIXème siècle

Nota: le balcon sud n'est pas représenté
de profil afin de ne pas perturber les élévations